WEngineering



Achtung:

Vor dem Einbau bitte unbedingt die Fahrzeugbatterie abklemmen! Die elektrischen Arbeiten sind nur durch ein Fachpersonal durchzuführen.



Version:V3.0 Datum:01.10.2025



2



Version:V3.0 Datum:01.10.2025



 3

Demontage der Interieur Leiste

Die Leiste vorsichtig lösen. Angefangen von der Beifahrerseite.



Version:V3.0 Datum:01.10.2025



4)

Demontage der Interieur Leiste

Achten sie auf die Steckverbindungen.




Version:V3.0 Datum:01.10.2025



5)

Demontage Frischluftgrill

Trennen sie die Lüftungseinheit von der Interieurleiste. Angefangen mit der oberen Seite.



Version:V3.0 Datum:01.10.2025



6

Montage Display

Entfernen sie alle Lamellen von der linken Lüftungseinheit und lösen sie den Halterungsclip. Der Mittlere Knopf der Lüftungseinheit muss NICHT ausgebaut werden




Version:V3.0 Datum:01.10.2025





Montage Display



- DatenDisplay Hauptkabel (Versorgung/CAN Bus)
- 2. 90° Micro USB Kabel
- 3. Temperatursensor
- 4. Drucksensor

Version:V3.0 Datum:01.10.2025






Montage Display

Den Drehregler soweit zurück drehen bis die Luftzufuhr komplett unterbrochen wird. Ein ausreichend großes Loch für die Kabeldurchführung bohren.





Version:V3.0 Datum:01.10.2025



8)

Montage Display

Verbinden sie den Stecker mit dem Display, positionieren sie den Clip links und setzen das Display in die Lüftungseinheit. Dabei die rechte Seite zuerst einsetzen.




Version:V3.0 Datum:01.10.2025



9)

Montage Display

Die Lüftungseinheit wieder in die Interieurleiste einsetzen. Die untere Seite zuerst. Besonders auf die Position der mittleren Befestigungspunkte achten.



Version:V3.0 Datum:01.10.2025



10

Anschluss des Datendisplays

Lösen sie die Verkleidung unter dem Handschuhfach. Diese ist mit zwei Schrauben befestigt.




Version:V3.0 Datum:01.10.2025



11

Anschluss des Datendisplays

Lösen sie die beiden Stecker.



Version:V3.0 Datum:01.10.2025



12

Anschluss des Datendisplays

Die Einstiegsleiste und die Seitenverkleidung abbauen.




Version:V3.0 Datum:01.10.2025



13

Anschluss des Datendisplays

Nehmen sie Seitenverkleidung ab und lösen sie die Abdeckung (Torx T25).




Version:V3.0 Datum:01.10.2025




14)

Anschluss des Datendisplays

Lösen sie den Stecker CON2. Dabei den Verriegelungsbügel am Stecker nach oben klappen.





Version:V3.0 Datum:01.10.2025



15

Anschluss des Datendisplays

Den Stecker aus dem Stecker Gehäuse raus ziehen. Das Gehäuse ist von beiden Seiten eingerastet (rot markiert).


Die CAN Leitung (blau/rot und rot ist **verdrillt**) auspinnen.

Blau/rot = CAN-High = Pin 19

rot = CAN-Low = Pin 18



Dabei mit einem kleinen Schlitzschraubendreher seitlich auf die Pins drücken und ziehen. Zuerst auf die rot markierte Fläche Drücken und raus ziehen, danach auf die grüne Fläche. Diesen Vorgang für jede Ader einzeln durchführen.



Version:V3.0 Datum:01.10.2025




16

Anschluss des Datendisplays



Die ausgepinnte CAN Leitung in den mit gelieferten Stecker einpinnen. Dabei "blau/rot" auf **Pin_1** und "rot" auf **Pin_3**. Die Nummerierung ist am Stecker gekennzeichnet.



Die mit gelieferte CAN Leitung entsprechend wie im Bild einpinnen.

Blau/rot = CAN-High = Pin 19 rot = CAN-Low = Pin 18

Achtung: Die Farben der CAN Leitung haben sich geändert (neu: blau/rot und rot)


Version:V3.0 Datum:01.10.2025



17

Anschluss des Datendisplays

Die Stecker zusammenstecken. Das Stecker Gehäuse kann wieder montiert werden und schließlich in das Steuergerät wieder eingesteckt werden.



Version:V3.0 Datum:01.10.2025




18)

Anschluss des Datendisplays

Lösen sie den Stecker CON3. Dabei den Verriegelungsbügel am Stecker nach oben klappen.





Version:V3.0 Datum:01.10.2025




19


Anschluss des Datendisplays

Den Stecker aus dem Stecker Gehäuse raus ziehen. Die Versorgungsleitung (schwarz/braun und grün/weiß) auspinnen.

Schwarz/braun = Masse = Pin 24

 $Gr\ddot{u}n/grau = +12V = Pin 20$





Dabei mit einem kleinen Schlitzschraubendreher seitlich auf die Pins drücken und ziehen. Zuerst auf die "rot" markierte Fläche Drücken und raus ziehen, danach auf die "schwarze" Fläche. Diesen Vorgang für jede Ader einzeln durchführen.

Version:V3.0 Datum:01.10.2025





Anschluss des Datendisplays



Die ausgepinnte Versorgungsleitung in den mit gelieferten Stecker einpinnen. Dabei "grün/weiß" auf **Pin_1** und "schwarz/braun" auf **Pin_3**. Die Nummerierung ist am Stecker gekennzeichnet.

Die mit gelieferte Versorgungsleitung entsprechend wie im Bild einpinnen.

Braun = Masse = Pin 24 -> schwarz/braun

 $Rot = +12V = Pin 20 \rightarrow grün/grau$

